

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniach 23.04 – 06.05. 2010 r. w Zespole Szkół w Wołominie przy ul. Legionów Nr 85 przez inspektora kontroli wewnętrznej - Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie upoważnienia Nr 40/09 zgodnie z art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami).

Temat kontroli: Warunki BHP i PPOŻ

Kontrolę przeprowadzono w obecności Dyrektora Szkoły – Pana Marka Łączyńskiego oraz Specjalisty ds. Kadr – Jerzego Kowalskiego.

charakterystyka jednostki :

Obiekt stanowiący Zespół Szkół w Wołominie jest budynkiem wolnostojącym w układzie poprzecznym ścian nośnych o wysokości trzech kondygnacji połączony łącznikiem z częścią internatową o wysokości trzech kondygnacji łącznie z piwnicą – stanowi zespół dwóch połączonych brył, jako całość funkcjonalno – użytkowa przeznaczona na potrzeby szkoły. Całość zlokalizowana jest na działce nr Ew. 215 położonej w Wołominie przy ul. Legionów Nr 85.

Charakterystyka obiektu:

Powierzchnia zabudowy..... 2095,2 m²

Powierzchnia użytkowa 5019,2 m²

Kubatura budynku22216,3 m³

Elementy zewnętrzne to winda dla niepełnosprawnych i ogrodzenie o konstrukcji stalowej na cokole betonowym oraz zespół boisk sportowych typu „ORLIK” z zapleczem socjalnym.

Obiekt jest wyposażony we wszystkie podstawowe media.

Z przedstawionego do kontroli „*Protokołu przeglądu stanu technicznego obiektu*” wynika, że budynek jest w stanie ogólnie zadowalającym, a wyliczony wskaźnik zużycia technicznego wynosi 29,87%.

I. TEREN PLACÓWKI:

1. Wymagania techniczne użytkowanych obiektów, obowiązujące przeglądy

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. Zmianami) została przeprowadzona w dniu 29.03.2010 roku okresowa kontrola stanu technicznego budynku szkoły. Kontrolę dokonał zespół inżynierów z firmy MEGAM sp. z o.o. z Warszawy.

Zakres kontroli zawierał:

- sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniego przeglądu,
- charakterystykę budynku,
- protokół ze sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku,

- 71
- protokół ze sprawdzenia instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atm.,
 - stan techniczny przewodów kominowych,
 - sprawdzenie szczelności instalacji gazowej,
 - dokumentację fotograficzną zawierającą opis uszkodzeń i usterek.

Z powyższej dokumentacji wynika, że budynek jest w stanie technicznym dobrym, a jego stan konstrukcji nie zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003r.) zespół kontrolujący w składzie:

- Agnieszka Promowicz - Z-ca Dyrektora szkoły,
- Grażyna Suchodolska – pielęgniarka,
- Janusz Chmielewski – rzemieślnik,
- Jerzy Kowalski – st. spec. ds. kadr,

dokonał kontroli obiektu po przerwie w działalności oświatowej szkoły, trwającej od dnia 01.02.2010 r. do dnia 12.02.2010 r. Przeglądem objęto część zewnętrzną budynku, boisko szkolne, część wewnętrzną budynku – w tym sale lekcyjne, pomieszczenia sanitarne i salę gimnastyczną. Zakres przeglądu objął stan elewacji zewnętrznej budynku, stan rynien, stan stolarki okiennej, zabezpieczenie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, stan podłóg i schodów, korytarzy, mocowanie tablic, zabezpieczenie poręczy i balustrad, natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach, zamocowanie gniazd, wyłączników, kloszy i lamp oświetleniowych, stan pomieszczeń sanitarnych i sali gimnastycznej oraz zabezpieczenie kluczy i dzienników w pomieszczeniu pokoju nauczycielskiego.

Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

Protokół z czynności kontrolnych został sporządzony w dwóch egzemplarzach z których jeden pozostawiono w Starostwie Powiatowym w Wołominie, jako jednostce prowadzącej.

Zespół Szkół w Wołominie posiada książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących prowadzonych badań i bieżącej kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania obiektu.

Książka zawiera wszystkie obowiązujące wpisy oraz adnotacje o prowadzeniu bieżących przeglądów, remontów i badań kontroli stanu technicznego obiektu.

II. TEREN BUDYNKU – POMIESZCZENIA:

1. W celu porównania stanu zawartego w kontrolowanej dokumentacji z rzeczywistym kontrola dokonała lustracji następujących pomieszczeń:

- łazienek dla młodzieży na wszystkich kondygnacjach – wszystkie urządzenia higieniczno-sanitarne znajdują się w stanie dobrym (wyposażone w niezbędne środki takie jak: mydło, ręczniki, papier toaletowy), na każdym piętrze znajduje się łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
- sal lekcyjnych na wszystkich kondygnacjach – wyposażonych w nowe meble, wyremontowanych, mających prawidłowe oświetlenie, spełniające wymagane normy bezpieczeństwa i higieny pracy,
- w salach komputerowych zachowane są odpowiednie warunki pracy, każde stanowisko posiada właściwe oświetlenie, instrukcje i regulaminy,
- łazienka dla personelu (I piętro) znajduje się w dobrym stanie technicznym, (wyposażona w niezbędne środki takie jak: mydło, ręczniki, papier toaletowy),

- pomieszczeń biurowych (sekretariat, pokój nauczycielski, księgowość są w dobrym stanie, po remoncie, odpowiednio wyposażone w meble i urządzenia zapewniające właściwe warunki pracy,
- sala gimnastyczna – stan techniczny dobry (po remoncie), wyposażona w sprzęt sportowy typu piłki do siatkówki, piłki do kosza, piłki lekarskie, rakiетки, stoły do tenisa stołowego, skrzynie gimnastyczne, drabinki gimnastyczne. Posiada właściwe oświetlenie, spełnia warunki bezpiecznego prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.

Wszystkie kontrolowane pomieszczenia posiadają sprawną wentylację i ogrzewanie c.o., wyposażone są w wymagane tablice informacyjne, ostrzegawcze, certyfikaty i atesty. Schody międzykondygnacyjne posiadają poręcze drewniane w dobrym stanie technicznym, zabezpieczone ogranicznikami zapobiegającymi zjeżdżaniu. Drogi ewakuacyjne oznakowane są zgodnie z przepisami. Plany ewakuacji placówki wiszą na widocznym dla wszystkich miejscu.

2. Ocena ryzyka zawodowego :

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w spr. Przepisów bhp (§ 39). dotyczącym dokumentowania oceny ryzyka zawodowego – Dyrekcja szkoły zleciła opracowanie „*Dokumentacji oceny ryzyka zawodowego*”.

Dokument ten zawiera karty oceny ryzyka dla poszczególnych stanowisk, szczegółowe opisy stanowisk pracy, identyfikację i charakterystykę zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach oraz informację o ryzyku zawodowym . Dokumentację opracował Specjalista ds. Bhp i Popoż. – mgr. inż. Michał Mazur w marcu 2009 roku.

III. Wypadki przy pracy i wypadki uczniów:

1. W dokumentacji kadrowej szkoły znajdują się aktualne badania lekarskie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz szkolenia BHP – ważne do roku 2014. Szkolenie dla nauczycieli i pracowników administracyjno – biurowych było przeprowadzone przez Specjalistę ds. Bhp i Ppoż mgr. inż. Michała Mazura w dniu 06.10.2009 r. Celem szkolenia było uzupełnienie i aktualizacja wiedzy i umiejętności z zakresu:
 - oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 - metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 - postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
2. Prowadzony jest rejestr wypadków uczniów. W książce znajduje się 13 wpisów wypadków, zawierających informacje dotyczące zaistniałych zdarzeń w tym: dane personalne ucznia, datę i rodzaj wypadku, miejsce uszkodzenia ciała, okoliczności wypadku, rodzaj udzielonej pomocy, podjęte środki zapobiegawcze oraz podpis dyrektora szkoły. W ostatnim roku szkolnym 2009/10 wystąpiły trzy wypadki dotyczące uczniów polegające na uszkodzeniu kończyn górnych i dolnych. Zdarzenia te były przypadkowe, miejscem była sala gimnastyczna (lekcja w-f). Wszystkie trzy zdarzenia posiadają dokumentację w postaci protokołów powypadkowych, a w ramach działań profilaktycznych pedagodzy przeprowadzili rozmowy z uczniami na temat ostrożnego zachowywania się podczas zajęć.

3. Prowadzony jest rejestr wypadków pracowników z którego wynika, że na terenie szkoły nie miały miejsca żadne wypadki dotyczące tej grupy osób.
4. Placówka wyposażona jest w apteczki pierwszej pomocy znajdujące się w następujących pomieszczeniach: w sali gimnastycznej, bibliotece, szatni, pokoju nauczycielskim, w dwóch pracowniach komputerowych i sekretariacie.
5. Szkoła posiada gabinet lekarski, w którym opiekę medyczną pełni pielęgniarka szkolna. Gabinet wyposażony jest w podstawowy sprzęt medyczny m.in. : maskę krtaniową Ambu, aparat do mierzenia ciśnienia, termometry oraz w środki opatrunkowe i lekarstwa.
6. Sprawdzono prawidłowość wydawania środków ochrony indywidualnej i odzieży ochronnej. Z przeprowadzonej kontroli wynika, że w/w środki wydawane są zgodnie z przepisami zawartymi w „Regulaminie Pracy”, a następnie rejestrowane w odpowiednich kartotekach. Nie stwierdzono w tym zakresie żadnych nieprawidłowości.

IV. Warunki P.POŻ.

1. Placówka posiada wszystkie niezbędne i aktualne pomiary instalacji elektrycznej, uziomów, instalacji odgromowej.
2. Gaśnice znajdujące się w pomieszczeniach i na korytarzach szkoły posiadają aktualne daty przeglądów, których stałym konserwatorem jest zakład SUT-POŻ (Paweł Sutkowski).
3. Hydranty znajdujące się na klatkach schodowych szkoły wyposażone są w węże przeciwpożarowe i prądnice z obowiązującymi atestami, w dokumentacji szkoły znajduje się protokół z aktualnymi badaniami wydajności hydrantów (ostania data przeglądu – 20.03.2009 r) oraz aktualne badania wody pitnej przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Warszawie (przebadano w dniu 13.03.2009 rok z wynikiem pozytywnym).
4. Budynek szkoły wyposażony jest w oznakowania p.poż. i plan ewakuacji placówki, zgodnie z odpowiednimi wymaganiami.
5. W dokumentacji szkoły znajduje się aktualna „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego” placówki opracowana przez inż. Artura Kaczkowskiego w marcu 2006 roku.

V. Kontrole zewnętrzne

1. W dokumentacji szkolnej znajduje się decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie PZ.5580 – 1- 46/2/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. nakazująca:
 - przeprowadzenia badania wydajności i ciśnienia wody na zaworach hydrantów,
 - wymianę węży przeciwpożarowych stanowiących wyposażenie szafek hydrantowych,
 - oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz uzupełnienie sprzętu gaśniczego.
 Wszystkie zalecenia zostały wykonane w zalecanych terminach. W dokumentacji szkoły znajdują się odpowiednie protokoły badań i przeglądów p.poż. potwierdzające wykonanie zaleceń.

74

Wnioski końcowe :

1. Kontrola stwierdziła, co następuje:

- obiekt spełnia wymagania techniczne dotyczące warunków bhp i ppoż,
- poszczególne pomieszczenia posiadają właściwe wyposażenie, wentylację, oświetlenie, wymagalne instrukcje i tablice informacyjne, a stan techniczny urządzeń i sprzętu nie budzi zastrzeżeń,
- dokumentacja wypadkowa zarówno uczniów, jak i pracowników szkoły prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wszyscy pracownicy administracyjno – biurowi i kadra pedagogiczna posiadają aktualne szkolenia z zakresu przepisów bhp i ppoż.

2. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości w tematycznym zakresie.

Kontrolowany został zapoznany z treścią niniejszego protokołu i poinformowany o przysługującym mu prawie do wniesienia uwag i ewentualnych wyjaśnień w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od daty podpisania niniejszego protokołu.

Niniejszy protokół został sporządzony jedynie do użytku służbowego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycję nr 5.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

STARSZY SPECJALISTA
d/s Kadry

Jerzy Kowalski

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Włocławku

.....
podpisy kontrolowanych

INSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej

Jerzy Wierzbę

.....
podpis kontrolującego