

LWE/0913/23/07

Wołomin dnia 02.11.2007r

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 24.10.2007r. na Stacji Kontroli Pojazdów Nr. WWL/008 przez podinspektora Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatu Wołomińskiego p. Andrzeja Fuśnika działającego na podstawie upoważnienia Nr. WOK-1020/17/07-aneks nr. 2, oraz inspektora Kontroli Wewnętrznej Starostwa Powiatu Wołomińskiego p. Jerzego Wierzbę działającego na podstawie upoważnienia Nr. 65/06-zgodnie z art. 35 ust. 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. Samorządzie Powiatowym Dz. U. Nr. 91 poz. 578 ze zmianami, oraz z art. 83 ust. 6 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. "Prawo o ruchu drogowym" Dz. U. z 2003r. Nr. 58 poz. 515

Temat kontroli

Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów zgodnie z wymaganiami dotyczącymi Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów o których mowa w art. 83 ust. 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. "Prawo o ruchu drogowym" Dz. U. z 2003r. Nr. 58 poz. 515 ze zmianami oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

Stacja posiada uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów wydane przez Starostę Powiatu Wołomińskiego Nr. SKP 008 z dnia 29.12.2004r. Upoważnienie w zakresie OKRĘGOWA - ważne bezterminowo oraz Decyzję Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego Nr. TDT-P-182/06 z dnia 13.01.2006r. poświadczającą że w/w Stacja Kontroli Pojazdów posiada wyposażenie i warunki lokalowe zgodne z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań. Poświadczenie ważne jest pięć lat od daty jego wydania, chyba że nastąpi zmiana stanu faktycznego, dla którego zostało wydane.

Upoważnieni diagności zatrudnieni w SKP:

1. Jan Zientara WWL/D/0003
2. Ryszard Nowak WWL/D/0004
3. Dariusz Wyrzykowski WWL/D/0005

Podczas kontroli przeprowadzonej w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów WWL/008-badaniu technicznemu poddany był pojazd ciężarowy marki Renault Kangoo nr. rej. WWL4FK4 w wyniku przeprowadzonego badania technicznego pojazdu stwierdzono brak przegrody oddzielającej część ładunkową od pasażerskiej, zgodnie z wynikiem badania -pojazd nie spełnia wymagań technicznych art. 66 Ustawy -wynik negatywny. Wydano zaświadczenie z wpisem stwierdzonej usterki, poinformowano właściciela pojazdu o konieczności wykonania badania technicznego pojazdu po usunięciu usterki.

Badanie techniczne przeprowadził upoważniony diagnosta p. Ryszard Nowak nr. uprawnień WWL/D/0004

Następnie badaniu technicznemu został poddany pojazd ciężarowy marki Hyundai H100 nr.rej.WWL33V1, w wyniku przeprowadzonego badania technicznego pojazdu nie stwierdzono usterek technicznych-zgodnie z wynikiem badania pojazd spełnia wymagania techniczne art. 66 Ustawy -wynik pozytywny.Dowód rejestracyjny został przedłużony do dnia 24.10.2008r.

Badanie techniczne przeprowadził upoważniony diagnosta p.Ryszard Nowak
nr.uprawnień WWL/D/0004

Na Stacji Kontroli Pojazdów znajdują się:

- zbiór aktualnych aktów prawnych dotyczących przeprowadzanych badań technicznych
- obowiązujący cennik za przeprowadzane badania techniczne
- aktualne świadectwa legalizacji urządzeń pomiarowo-kontrolnych stosowanych w diagnostyce pojazdowej.

W wyniku kontroli sprawdzono:

- 1.miernik poziomu dźwięków AS-120 z mikrofonem typ Sonopan nr.fabryczny 1646-okres ważności świadectwa GUM- 31.05.2008r.
- 2.manometr do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych PA-10K nr.fabryczny 312/02-okres ważności świadectwa GUM -31.12.2007r.
- 3.analizator spalin MGT5 nr.fabryczny 00445-okres ważności świadectwa GUM-31.10.2007r.
- 4.dźwignik przemysłowy MAHA DUO-GN nr.fabryczny 290762-001-decyzja UDTważna do 31.12.2007r.

Uprawnieni diagnosty posiadają imienne indentyfikatory

Podczas kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono

Wnioski końcowe:

Kontrola zaleca spotkanie konsultacyjne (przynajmniej raz w roku) z udziałem przedstawiciela Starostwa oraz przedstawicieli SKP z terenu powiatu wołomińskiego w celu omówienia i ujednolicenia interpretacji przepisów dotyczących zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Protokół sporządzono wyłącznie do użytku wewnętrznego w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Do niniejszego protokołu wniesiono-nie wniesiono następujące uwagi:

Kontrolujący:

Z upoważnienia Starosty

1.

Andrzej Kuśmierz
PODINSPEKTOR
w Wydziale Komunikacji

2.

INSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej

Anna Wierzbna

SKP WWL/008

J.H.U. Jan Zientara s.c.

J.D.A.A. Zientara

NOWE LIPINY, ul. Szosa Jadowska 53
05-200 Włomin

tel. 776-10-08, tel./fax 776-18-28

REGON 016129055 / NIP 125-10-30-157

