

*Spiżlarnia i Budynek Administracyjny*



200

# Budynek (II boczny) administracyjny

10

Stanowa finansowa „Babunia” Ozlem Donattela wp. 2,8	- 57m x
stanowa finansowa	- 57m
Kamienie autyke Marcin Delor 1-biepolce (3nt x 1,5m, 4nt x 1,8m)	- 17,1m
wnituga montairu karusiny	- 10nt x
wnituga mycia firan	- 10nt
wnituga mycia podpise	- 20nt
karuzli do podpise	- 20nt
montairu karuzliow	- 20nt

## Opis

W budynku znajduje sie 10 dniow. Delowacja bpdp firany typu „Babunia” zaluzadane 1/3 ser. Wnitye w tasny maszynowy w stosunku 1: 2,5. Po firan ozolobne podpise w formie kohard.