

Załącznik nr 9 do SIWZ – informacja o budynkach

LP	PLACÓWKA	ADRES	OPIS ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOŻAROWYCH BUDYNKÓW	OPISEM KONSTRUKCJI BUDYNKÓW (stropy, rodzaj pokrycia dachu, wieku budynków, palność budynku, ich stanu technicznego)
1	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	KONSTYTUCJI 3 MAJA 7 05-250 RADZYMIN	Monitoring p. poż.	Strop – pawilony drewniane, bud. główny strop klainowski Pokrycie dachowe – blacha Wiek bud. – ok. 58 lat Palność – murowany Stan techniczny - dobry
2	DOM POMOCY SPOŁCZENEJ	05-220 ZIELONKA UL. PONIATOWSKIEGO 29	Czujki p.poż. w pomieszczeniach , gaśnice, strefa oddymna- klatki schodowe, monitoring do straży pożarnej w Wołominie	Stropy drewniane,(stara część budynku, betonowe- nowa część budynku. Dach – drewno + blacha, Stara część- 112 lat, nowa część 20 lat. Palność średnia , stan techniczny – dobry.
3	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU W URLACH	05-281 URLE, UL. ŻWIRKI I WIGURY 4	hydranty, gaśnice	Budynek nie jest własnością jednostki.
4	POWIATOWE CENTRUM DZIEDZICTWA I TWÓRCZOŚCI	ORWIDA 20 05-200 WOŁOMIN	Gaśnice, System Alarmowy Przeciwożarowy,	Stropy typu teriva Pokrycie: papa termozgrzewalna Konstrukcja ścian: mur trójwarstwowy: cegła czerwona-styropian-cegła czerwona Podłoga: terakota Okna drewniane z szybami zespolonymi Stan techniczny: bardzo dobry (budynki świeżo po remoncie)
5	POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	05-220 ZIELONKA UL. PONIATOWSKIEGO 29	gaśnica	Budynek nie jest własnością jednostki
6	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA	KOŚCIELNA 1A 05-240 TŁUSZCZ	Budynek jest wyposażony w gaśnice, hydrant wewnętrzny, plan ewakuacji w razie pożaru umieszczony w widocznym miejscu.	1. Budynek murowany; 2. Płyty stropowe – typu ŻERAŃ 3. Stropodach pokryty- Blacho dachówką. 4. Wiek bud.-28 lat 5. Stan-dobry. 6. Kocioł gazowy – Saunier Duval – typ : niedźwiedź. Data sprzedaży 30.09.2003r.

7	1) POWIATOWY URZĄD PRACY W WOŁOMINIE	-WARSZAWSKA 5A 05-200 WOŁOMIN	Hydranty – szt.2 Gaśnice	Strop – stropy Kleina na belkach Pokrycie dachowe – Blacho dachówka Palność – Murowany Stan techniczny - Dobry
	2) POWIATOWY URZĄD PRACY- FILIA	-WETERANÓW 31 05-250 RADZYMIN	Gaśnice, Hydrant - szt. 1	Pomieszczenia Filii urzędu w Radzyminie są wynajmowane od Urzędu Miasta Radzymin. Budynek ubezpieczony jest przez właściciela.
	3) POWIATOWY URZĄD PRACY- FILIA	- WARSZAWSKA 10 05-240 TŁUSZCZ	Gaśnice	Strop – Stropy drewniane Pokrycie dachowe – Blacha trapezowa Palność – Murowany Stan techniczny - Dobry
8	ZESPÓŁ SZKÓŁ	05-240 TŁUSZCZ, UL. RADZYMIŃSKA 2	Gaśnice, hydranty	Strop żelbetonowy, blacha trapezowa, budynek ma 12 lat, stan techniczny dobry
	BUDYNEK PRACOWNI MECHANICZNYCH	05-240TŁUSZCZ, UL. RADZYMIŃSKA 2	Gaśnice	Strop żelbetonowy, blacha trapezowa, ponad 40 lat, stan techniczny dobry
9	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	KASZTANOWA 21 05-260 MARKI	Brak	Budynek nie jest własnością jednostki.
10	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	05-200 WOŁOMIN, UL. MIŁA 22	Zgodnie z aktualnymi wymogami i przepisami	Budynek 1 – pokrycie dachu; 1 skrzydło i sala gimnastyczna- papa, 2 skrzydło- blacha. Wiek budynku- 11 lat po generalnym remoncie. Budynek 2- pokrycie dachu –dachówka, wiek budynku – 7 lat. Stan techniczny budynków- dobry.
11	POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	05-200 WOŁOMIN UL. WARSZAWSKA 5A	Gaśnica, Koc gaśniczy.	Strop- stropy Kleina na belkach, pokrycie dachowe- blacho dachówka, Palność – Murowany stan techniczny dobry
12	POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY NR 3 W TŁUSZCZU	UL. SZKOLNA 4,05-240 TŁUSZCZ	GAŚNICE, opracowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, drogi i kierunki ewakuacji	Budynek parterowy, pokryty blachą, strop ocieplony watą.
13	DOM DZIECKA	RÓWNE 78 05-282 STRACHÓWKA	1. Niezbędne gaśnice 2. Hydrant wewnętrzny 3. Zbiornika z wodą do zewnętrznego gaszenia ognia o pojemności 100m ³ .	Budynek główny: - strop betonowy - dach pokryty blachą - budynek ponad 50 lat. - Budynek murowany stan techniczny dobry Budynek Administracyjno-Gospodarczy - strop drewniany - dach pokryty papą na deskach - budynek ponad 35 lat. - Budynek konstrukcji drewnianej omurowany z zewnątrz cegłą. - Stan techniczny dobry. Budynek Gospodarczy - Stropdach pokryty papą - budynek ponad 35 lat. - Budynek konstrukcji murowanej

				<ul style="list-style-type: none"> - Stan techniczny dobry. - . <p>Budynek kotłowni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strop betonowy pokryty blachą - budynek ponad 35 lat. - Budynek murowany - Stan techniczny dobry. <p>Dom nauczyciela</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dach pokryty blachą - Strop betonowy - budynek ponad 20 lat. - Budynek murowany - Stan techniczny dobry.
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących	ul. Konstytucji 3 Maja 26, 05-250 Radzymin		<ul style="list-style-type: none"> - Jest to budynek wolnostojący, murowany, jednopiętrowy, całkowicie podpiwniczony. Stropy stalowo-ceramiczne systemu Kleina. - Budynek pokryty jest dachem wielopłociowym ostrym o konstrukcji drewnianej, pokrytym blachą stalową ocynkowaną. - Jest to budynek zabytkowy, wzniesiony w 1843r. - Na podstawie protokołu rocznego przeglądu stanu technicznego z 2014r. – budynek jest w stanie technicznym zadowalającym.
15	ZESPÓŁ SZKÓŁ TERENÓW ZIELENI	JANA PAWŁA II 18 05-250 RADZYMIN		<p>Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie jest zespołem obiektów w skład, którego wchodzi następujące budynki:</p> <p>Budynek szkoły: Strop – jest wykonany z belek drewnianych Rodzaj pokrycia dachu – pokryty papą. Wiek budynku – obiekt oddany do użytkowania w 1918 roku. Palność budynku – średnie Stan techniczny budynku - dostateczny</p> <p>Budynek administracyjno – warsztatowy: Strop – stropodach żelbetowy jednospadowy. Rodzaj pokrycia dachu – pokryty papą. Wiek budynku – obiekt oddany do użytkowania w 1985 roku. Palność budynku – średnie Stan techniczny budynku - dostateczny</p> <p>Budynek magazynowy:</p>

				<p>Strop – stropodach żelbetowy jednonspadowy typu „Kleina” na belkach stalowych NP26. Rodzaj pokrycia dachu – pokryty papą. Wiek budynku – obiekt oddany do użytkowania w 1964 roku. Palność budynku – średnie Stan techniczny budynku - niedostateczny</p> <p>Budynek z garażami: Strop – stropy na belkach stalowych typu „Kleina”. Dach o konstrukcji drewnianej – więźba dachowa, w części mieszkalnej i warsztatowej - jednonspadowy, w części garażowej - dwuspadowy. Rodzaj pokrycia dachu – pokrycie dachu na całości eternitem. Wiek budynku – obiekt oddany do użytkowania w 1918 roku. Palność budynku – średnie Stan techniczny budynku - dostateczny</p> <p>Szklarnia: Strop –dach przeszklony o konstrukcji stalowej – dwuspadowy Rodzaj pokrycia dachu – szkło. Wiek budynku – obiekt oddany do użytkowania w 1965 roku. Palność budynku – niskie Stan techniczny budynku - dostateczny</p> <p>Kotłownia: Strop – stropodach żelbetowy jednonspadowy Rodzaj pokrycia dachu – pokryty papą. Wiek budynku – obiekt oddany do użytkowania w 1973 roku. Palność budynku – średnie Stan techniczny budynku - dostateczny</p>
16	ZESPÓŁ SZKÓŁ	UL. LEGIONÓW 85 05-200 WOŁOMIN	Hydranty, podręczny sprzęt gaśniczy	Strop betonowy, pokrycie dachu – papa, budynek 64 lat, budynek murowany z cegły, stan techniczny - dobry
17	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	ARMII KRAJOWEJ 38 05-200 WOŁOMIN	hydranty	Stropodach pochyły ocieplany płytą pilśniową i płytami pianobetonowymi, krycie dachu 2 razy papą na lepiku. Budynek po termomodernizacji w 2008r. Sala sportowa po termomodernizacji w 2009r. Wiek budynku 37 lata. Niska palność budynku.

18	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WOŁOMINIE	05-200 WOŁOMIN UL.LEGIONÓW 85	Zgodnie z przepisami prawa	Budynek nie jest własnością poradni Właściciel: Zespół Szkół ul. Legionów 85 05-200 Wołomin
19	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARIII GRZEGORZEWSKIEJ W OSTRÓWKU	OSTRÓWEK, UL. ABPA Z. FELIŃSKIEGO 1 05 – 205 KLEMBÓW	W budynku znajdują się wszystkie niezbędne zabezpieczenia przeciwpożarowe, zgodne z instrukcją PPŻ, wymagane przepisami PPŻ dla nowo wybudowanych obiektów oświatowych na terenie na którym przebywają osoby niepełnosprawne.	Stropy betonowe, pokrycie blachą, oddany do użytku 30.10.2009 roku, stan techniczny dobry, (okna, podłogi, rolety z tworzywa sztucznego, meble, więźba dachowa drewniana) palność bez zwiększonego ryzyka.
20	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	05-220 ZIELONKA UL. INŻYNIERSKA 1	2 hydranty, gaśnica, instalacja odgromowa	Pokrycie dachowe: papa asfaltowa na osnowie z welonu szklanego, strona wierzchnia i spodnia. Konstrukcja dachu drewniana. Ściany z cegły. Budynek nie jest własnością jednostki tylko ZS w Zielonce.
21	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO	05-220 ZIELONKA UL. INŻYNIERSKA 1		Stropy – płyty wielootworowe Pokrycie dachu - papa Wiek budynku - 36 lat Palność – Murowany Stan techniczny - dobry
22	<u>STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE</u>	PRĄDZYŃSKIEGO 3 05-200 WOŁOMIN	Zabezpieczenia standardowe zgodnie przepisami prawa	Stropy - żelbetonowe Pokrycie dachu - blacha Wiek budynku - 2002 I część , 2005 II część Palność – klasa „I” Stan techniczny - dobry
	<u>STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE</u> - WYDZIAŁ KOMUNIKACJI - WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA	KOBYŁKOWSKA 1A 05-200 WOŁOMIN	Instalacja przeciwpożarowa- Wydział Komunikacji	Stropy - żelbetonowe Pokrycie dachu – papa termozgrzewalna Palność - klasa „I” Stan techniczny - dobry
	<u>STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE</u> - WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, - WYDZIAŁ EWIDENCJI GRUNTÓW I	POWSTAŃCÓW 8/10 05-200 WOŁOMIN	Czujki dymu - Archiwum	Stropy- żelbetonowe Pokrycie dachu - papa termozgrzewalna Palność – klasa „I” Stan techniczny - dobry

BUDYNKÓW, -POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ			
STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE (WYŁĄCZNIE BUDYNEK)	LEGIONÓW 78 05-200 WOŁOMIN	Zabezpieczenia standardowe zgodnie przepisami prawa	Stropy - drewniana Pokrycie dachu – blacha ocynkowana Palność - klasa „I” Stan techniczny - dobry
STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE (WYŁĄCZNIE BUDYNEK)	KOSCIELNA 1 05-240 TŁUSZCZ	Zabezpieczenia standardowe zgodnie przepisami prawa	1. Budynek murowany; 2. Płyty stropowe – typu żerań; 3. Stropodach pokryty- papą 4. Wiek bud.-25 lat 5. Stan-dobry 6. Kocioł gazowy – Saunier Duval – typ : niedźwiedź. Data sprzedaży 30.09.2003r.
STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE (WYŁĄCZNIE BUDYNEK)	RADZYMIŃSKA 2 05-240 TŁUSZCZ	Zabezpieczenia standardowe zgodnie przepisami prawa	Stropy - żelbetonowe Pokrycie dachu – blacha /papa Palność - klasa „I” Stan techniczny - dobry
STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE (WYŁĄCZNIE BUDYNEK)	ORWIDA 22 05-200 WOŁOMIN	Zabezpieczenia standardowe zgodnie przepisami prawa	Stropy –żelbetonowe/ drewniane Pokrycie dachu – papa Palność - klasa „I” Stan techniczny - dobry
STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE	UL. PAŁACOWA 1, 05-240 CHRZĘSNE	Opis poniżej	

	budynek nr 1	budynek nr 2	budynek nr 3
Adres budynku	ul. Pałacowa 1, 05-240 Chrzęsne	ul. Pałacowa 1, 05-240 Chrzęsne	ul. Pałacowa 1, 05-240 Chrzęsne
Rok budowy	1 635	pocz. XX w.	koniec XIX w.
Technologia wykonania ścian konstrukcyjne (cegła, płyty, żebetonowa, drewno itp.)	cegła	cegła	cegła
Technologia wykonania stropów (żelbetonowa, betonowa, drewniana, panele podwieszane, itp.)	drewno/beton	żelbetonowa	żelbetonowa
Technologia wykonania dachu (żelbetonowa, stalowa, drewniana, itp..)	drewniana	drewniana	drewniana
Rodzaj pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna, papa, itp.)	dachówka	dachówka	dachówka
Liczba kondygnacji	3	2	2
Klasyfikacja stanu technicznego budynku (bardzo dobry, dobry, średni, zadowalający, zły, awaryjny)	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty?	tak	tak	tak
Zabezpieczenia przeciwpożarowe			
gaśnice	tak	tak	tak
liczba gaśnic			
hydrant zewnętrzny	nie	nie	nie
hydrant wewnętrzny	tak	nie	tak
liczba hydrantów wewnętrznych	3		2
detektory dymu/temperatury	tak	tak	tak
instalacja tryskaczowa	tak	tak	tak
Odległość do najbliższej jednostki straży pożarnej (w km)	300 m	300 m	300 m

Informacje o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych dostępne u Zamawiającego na wniosek Wykonawcy.