



## BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Lokalizacja	<b>Wołomin, ul. Piłsudskiego, ul. Radzywińska</b>	Nr otworu	<b>1</b>
Nr badania	<b>1</b>	Głębokość	<b>1,0 m</b>




Lokalizacja	<b>Wołomin, ul. Piłsudskiego, ul. Radzywińska</b>	Nr otworu	<b>2</b>
Nr badania	<b>2</b>	Głębokość	<b>1,2 m</b>




## BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Lokalizacja	<b>Wołomin, ul. Piłsudskiego, ul. Radzywińska</b>	Nr otworu	<b>4</b>
Nr badania	<b>3</b>	Głębokość	<b>2,0 m</b>




Lokalizacja	<b>Wołomin, ul. Piłsudskiego, ul. Radzywińska</b>	Nr otworu	<b>7</b>
Nr badania	<b>4</b>	Głębokość	<b>1,0 m</b>



## BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Lokalizacja	<b>Wołomin, ul. Piłsudskiego, ul. Radzywińska</b>	Nr otworu	<b>10</b>
Nr badania	<b>5</b>	Głębokość	<b>1,3 m</b>



Lokalizacja	<b>Wołomin, ul. Piłsudskiego, ul. Radzywińska</b>	Nr otworu	<b>12</b>
Nr badania	<b>6</b>	Głębokość	<b>1,0 m</b>

